

ใบตรวจสภาพ < ยว 1057, นครราชสีมา >

รุ่นรถ **VISO CHAM**

สี **ขาว** ทะเบียน **ขฉ 1547** จังหวัด **นครราชสีมา** วันที่ **19/พ.ค./67**

เลขโมล **240634**

แผ่นเฝ้า ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ยาง ☐ ไม่ยาง **26/พ.ค./67**

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☒ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอกล

☒ กุญแจรีโมท **1** ดอก


☐ รีโมท ☐ ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง เปลี่ยน 900			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ เปลี่ยน 2500			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลัษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้วพ	☒		
2. ไฟหน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสวิตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หม่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม **พวงมาลัย Multifunction ไม่กดใช้ได้เลย (ไม่ทราบการ) คุยกับพี่หนุ่มแล้ว**




ด้านหน้า ท่อสี <1,300>



ข้างขวา ท่อสี <1,300> ท่อสี <1,300>



ด้านหลัง ท่อสี <1,300>



ข้างซ้าย ท่อสี <1,300>

ฝาพลาสติก
ครอบกันชน

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คคิติม	☐ แม็คคิแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒
	หน้า L	☒ แม็คคิติม	☐ แม็คคิแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒
	หลัง R	☒ แม็คคิติม	☐ แม็คคิแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒
	หลัง R	☒ แม็คคิติม	☐ แม็คคิแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 21	ขนาด 265/70	☒		
	หน้า L	ยางปี 21	ขนาด 265/70	☒		
	หลัง R	ยางปี 21	ขนาด 265/70	☒		
	หลัง L	ยางปี 21	ขนาด 265/70	☒		
ยางขอบกระจาก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี		☒		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
กระจากหน้า	☐ มี	☐ ไม่มี				
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี		☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี	☒ ไม่มี				