

แผนกเครื่อง

รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น..... D-Max ทะเบียน..... 7กค 4349 กทม
 วันที่เข้าซ่อม..... 11-7-67 เวลา..... วันที่ซ่อมเสร็จ..... 13-7-67 เวลา..... 15-40

ระบบเครื่อง

เสียง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____ _____
รอยร้าว	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____ _____
น้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + กรอง + ฝา</u> <u>10W 30</u>
หม้อน้ำ/หม้อพัก/ พรีปั๊ม/ใบพัดลม/ สายพาน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____ _____
สายพานหน้า เครื่อง/ลูกโลก	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____ _____
กรองอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____ _____
ไดร์ชาต	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____ _____
ไดร์สตาร์ท	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____ _____
แท่นเครื่อง/ แท่นเกียร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____ _____
อื่นๆ <u>ดูเพิ่มเติม</u> ระบุ.....	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ล้างหม้อน้ำ</u>

ระบบแอร์

สายพานแควร์/ ลูกปั๊ม/ใบพัดลม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____ _____
แผงคอยล์ร้อน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____ _____
แผงคอยล์เย็น	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____ _____
คอมแอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____ _____

ระบบช่วงล่าง

ยาง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	เปลี่ยนยาง 4 เส้น
แม็กซ์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
แบริดพวงมาลัย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
เบรค (จานเบรค,น้ำมัน ผ้าเบรค,ปั้มเบรค)	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	ผ้าเบรคหน้าเปลี่ยน 60% จักรยางค์หน้า
ครีซ 6 คัน (แผ่น,ลูกปืนกด, ลูกปืนปลาย,หวี, ไฟวีน)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	น้ำมันเกียร์ใส 4 คัน
ใช้คหน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
เพลาชับ ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
ปีกนกซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
กันโคลง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
ลูกปืนล้อ หน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
เพลากลาง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
เฟืองท้าย น้ำมันเฟือง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	น้ำมันเฟืองใส 4 คัน
แหนบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
คันเร่ง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	

ระบบไฟหน้าปัด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	