

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น..... REVO สี..... 177 ทะเบียน..... ๒๗๖๔๙๗๗ วันที่..... 18.๕.๖5


เลขโมล 93๐๐9
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 5๒.๕๖๖

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท ๒.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>เปลี่ยนใหม่</u>	☒		<u>๕150</u>
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ขับขึ้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า รถกระบะ 4 ประตู
1500



ข้างขวา ประตู 1100 ขวามือ 1300
กระบะ 1500
เกียร์ 1300



ด้านหลัง



ข้างซ้าย กระบะ 1500
เกียร์ 1300

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>16</u> นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>16</u> นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>16</u> นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>16</u> นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี <u>19</u> ขนาด <u>15/55 R16</u>	☒	
	หน้า L ยางปี <u>19</u> ขนาด <u>15/55 R16</u>	☒	
	หลัง R ยางปี <u>19</u> ขนาด <u>15/55 R16</u>	☒	
	หลัง L ยางปี <u>19</u> ขนาด <u>15/55 R16</u>	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม็คซิโลนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝากาย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	