


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ Toyota 500cc ปี 19 สีเทา ทะเบียน 18 2963 วันที่ 14 2 65

เลขไมล์ 80 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เลขตัวถัง MR2029F3501 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☒ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		1135
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒		
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้อัพ	☒		
1. ไฟในถัง	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			6. เบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
ชื่อผู้จอง 676				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
ชื่อผู้ขาย				9. ยางหุ้มแบริด	☒		
สมโภชน์							




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....19.....	ขนาด.....	185/60/15	☒		
	หน้า L	☐ ยางปี.....19.....	ขนาด.....	185/60/15	☒		
	หลัง R	☐ ยางปี.....19.....	ขนาด.....	185/60/15	☒		
	หลัง L	☐ ยางปี.....19.....	ขนาด.....	185/60/15	☒		
ยางขอบกระจาก	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☐ มี	☒ ไม่มี		1,300			
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม็กซ์ไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระจากหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
โช๊คฝาท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		