

ใบตรวจสภาพรถ

นรธ. ชอชดา เกษมชัย ๑๐๑๕ สี. ๑๓๐-๙๖ ทะเบียน ๔๗๗ 7161 วันที่ 15/1/63

เลขไมล์ 127 49.6 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ฤดูแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง MRH0K5850GP เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญกญแจรีโมท.....ดอก

ลักษณะเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ไร้หมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเดิม ☐ ไม่ลงเดิม Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตัวกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขฐาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ภาค ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 12 ม.ค 2563


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟหน้า	✓		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. พวงมาลัย (ความดัน , ความหน่วง , เสียง)	✓			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. สัญลัษณ์ไฟ	✓			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น , กลิ่น)	✓			7. ไฟสูง	✓		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	✓		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	✓		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		✓	67.5 ลิตร
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	✓		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบารี ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	✓		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	✓		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่		✓	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	✓		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปิ่นล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	✓			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	✓			5. กระจกพวงมาลัย/แลด			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	✓		

๒. ชื่อผู้ตรวจ ๒๗๕

ชื่อผู้ส่งงาน

សុភត្ថប្ប


11. เชื้อคัพ




ด้านหน้า

* กระจกสีฟ้าเบอร์

* กระจกบังลมหน้าเบอร์




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

* ฟิล์มบังลมหลัง

มีสีฟ้า



ข้างขวา

ฟิล์ม = 1,000 กระจก = 1,000
กระจก = 2,500 กระจก = 2,000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓	
	หน้า P	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✗	เบอร์ 15 เบอร์ 16
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....18	ขนาด.....	175/65/15	✓	
	หน้า L	ยางปี.....18	ขนาด.....	175/65/15	✓	
	หลัง R	ยางปี.....18	ขนาด.....	175/65/15	✓	
	หลัง L	ยางปี.....18	ขนาด.....	175/65/15	✓	
ยางขอบกระฉก	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		บังลมหน้า
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี		✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		