



X


หมายเหตุเพิ่มเติม..... * 682 1106227728 = 3 1106 11044720




ด้านหน้า



รถกระบะ
ตัวถังเหล็ก




ข้างขวา



ด้านหลัง

② รถกระบะ 4x4



ข้างซ้าย

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☒ กระตะ / ขนาด.....นิ้ว	✓		
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☒ กระตะ / ขนาด.....นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☒ กระตะ / ขนาด.....นิ้ว	✓		วงกลม
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☒ กระตะ / ขนาด.....นิ้ว	✓		วงกลม
สภาพยาง	หน้า R ยางปี...22... ขนาด.....		✓	215/70/15
	หน้า L ยางปี...22... ขนาด.....		✓	
	หลัง R ยางปี...22... ขนาด.....		✓	วงกลม 225/75/215
	หลัง L ยางปี...22... ขนาด.....		✓	วงกลม
ยางขอบกระตะ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
จ๊อบบิ่งแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบตุ้มล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระตะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ซิคฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			