

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ PeV 2.2 SL สี ขาว ทะเบียน มพ-4537 วันที่ 29/10/62
 เลขไมล์ 118,655 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 17,000 บาท ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			รถค่อนข้างเก่า	1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)			7. ไฟสูง				
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี			8. ไฟท้าย				
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			9. ไฟหรี่ท้าย				
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี			10. ไฟเบรก				
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี			12. ไฟเลี้ยวหลัง				
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี			1. น้ำมันเครื่อง				
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี			2. น้ำมันเบรก				
17. แผ่น Navi ☒ มี ☐ ไม่มี			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี			4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
19. ไรบารี ☒ มี ☐ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี			6. น้ำมันหม้อพัก				
21. Sunroof ☒ มี ☐ ไม่มี			7. น้ำฉีดกระจก				
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่				
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			9. แบตเตอรี่				
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			10. สายพาน				
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี			11. สภาพเครื่องยนต์				
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง				
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ				
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก				
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแก๊ง			4. รอยรั่วใช้คัท				
2. ไฟหน้าบด			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง				
ชื่อผู้ตรวจ				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้ส่งงาน				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริด			
				10. เบรก			
				11. เชื้อคัท			

สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

สีฟ้า L+R = 2,500 สีดำ = 1,500
 2 = 10,000. สีขาว = 10,000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี...1.8...	ขนาด.....		/	110, 115
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....		/	
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....		/	
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....		/	
ยางขอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี				/	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี				/	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี				/	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี				/	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี				/	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี				/	