

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ พอร์เช่ สี เทา ทะเบียน 24W-560 กม. วันที่ 26/4/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท 1 ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล 241,430 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	2 งอ	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	ปกติ 26,359
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	ไม่ใส่ SD card	6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	navi on 5,000	7. แบตเตอรี่	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	สิ้น
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	ปรับได้ 25 องศา	ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี			หน้า/หลัง	1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ	☒		
23. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง	--	--		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ		--	
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. ปัมป์		--	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สิ้น / หมอง / เสีย)	☒		
6. ไฟดักท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง		☒	สน
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม * ใช้งานรถ 26,359 กม.




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

ยาว 4 เส้น =

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด	12 นิ้ว		
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด	11 นิ้ว		
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด	11 นิ้ว		
	หลัง L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด	11 นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด	265/65/17			ดอกยาง 107 มม
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด	11			107 มม
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด	11			
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด	11			
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					
รีอับนัลดด	☒ มี	☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
เบ็กซีไถเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
ใช้คฝากาย	☒ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี					