


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ Toyota แลนด์คิส 2018 สี 6เทา ทะเบียน 7 ก.บ 1522 วันที่ 12 เมษายน 65
 เลขไมล์ 77698 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ควันแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก
 เลขตัวถัง MRC53REH504585127 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ควันแจรีโมท 1 ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท..... ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 16 ก.ค. 65

ข้อมูลสภาพภายในรถ			หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก			หมายเหตุ
1. เบาะ	☒ มี	☐ ไม่มี		1. ไฟหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	
2. Push Start	☒ มี	☐ ไม่มี		2. ไฟหรี่หน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒ มี	☐ ไม่มี		3. ไฟสปอร์ตไลท์	☐ มี	☒ ไม่มี	
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี	☐ ไม่มี		4. ไฟแต่ง	☐ มี	☒ ไม่มี	
5. Paddle shift	☐ มี	☒ ไม่มี		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	
6. สัญญาณไฟ	☒ มี	☐ ไม่มี		6. ไฟเคยไลท์	☒ มี	☐ ไม่มี	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒ มี	☐ ไม่มี		7. ไฟสูง	☒ มี	☐ ไม่มี	
8. Airbag	☒ มี	☐ ไม่มี		8. ไฟท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี	
9. วิทยุ/MP3	☒ มี	☐ ไม่มี		9. ไฟหรี่ท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี	
10. CD	☒ มี	☐ ไม่มี		10. ไฟเบรก	☒ มี	☐ ไม่มี	
11. DVD	☐ มี	☒ ไม่มี		11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี	☒ ไม่มี	
12. AUX	☒ มี	☐ ไม่มี		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒ มี	☐ ไม่มี	
13. USB	☐ มี	☐ ไม่มี		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth	☐ มี	☒ ไม่มี		1. น้ำมันเครื่อง	600	☒ มี	
15. Navi	☐ มี	☒ ไม่มี		2. น้ำมันเบรก		☒ มี	
16. SD Card	☐ มี	☒ ไม่มี		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☐ มี	
17. แผ่น Navi	☐ มี	☒ ไม่มี		4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☐ มี	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี	☒ ไม่มี		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☐ มี	
19. โรบาร์	☐ มี	☐ ไม่มี		6. น้ำมันหม้อพัก		☐ มี	
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี	☐ ไม่มี		7. น้ำฉีดกระจก		☐ มี	
21. Sunroof	☐ มี	☒ ไม่มี		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒ มี	1400
22. ที่บังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		9. แบตเตอรี่		☒ มี	
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี	☐ ไม่มี		10. สายพาน		☒ มี	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี	☐ ไม่มี		11. สภาพเครื่องยนต์		☒ มี	
25. กล้อง	☐ มี	☒ ไม่มี		ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor	☐ มี	☒ ไม่มี		1. ลูกปืนล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี	
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☒ มี	☐ ไม่มี		2. ลูกหมากคันชัก	☒ มี	☐ ไม่มี	
28. แตร	☒ มี	☐ ไม่มี		3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☐ มี	☐ ไม่มี	
ระบบไฟภายในรถ				4. ไซค์อัพ	☒ มี	☐ ไม่มี	
1. ไฟในถัง	☒ มี	☐ ไม่มี		5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☒ มี	☐ ไม่มี	
2. ไฟหน้าปิด	☒ มี	☐ ไม่มี		6. เบรก	☐ มี	☐ ไม่มี	
3. ไฟแต่ง	☐ มี	☒ ไม่มี		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐ มี	☐ ไม่มี	
ชื่อผู้จอง 6๓๖				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐ มี	☐ ไม่มี	
ชื่อผู้ขาย				9. ยางหุแทนบ	☐ มี	☐ ไม่มี	


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี	20	ขนาด	205 / 55 / 16	✓	
	หน้า L	☐ ยางปี	20	ขนาด		✓	
	หลัง R	☐ ยางปี	20	ขนาด		✓	
	หลัง L	☐ ยางปี	20	ขนาด		✓	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซีไลน์เนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ใช้ผ้าท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		