

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... Pevo St. ๑.๖๐๐ 3.5 สี..... สีน้ำเงิน ทะเบียน..... 2352 วันที่..... 6/5/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....



ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขไมล์..... 236,833 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
1. เบาะ		☒	P 810	1. ไฟในถัง	☒			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒			
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	168	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก	☒			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี			7. แบตเตอรี่		☒			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			8. สายพาน	☒	☒			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒				
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	10. อินเตอร์					
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			11. เทอร์โบ					
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒				
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	13. สัญลักษณ์ไฟ	☒				
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง					
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ	☒				
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก	☒				
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒				
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	4. โช้คอัพ	☒				
23. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง		☒	5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒				
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	ADS	☒		
1. ไฟหน้า	☒		ฝาครอบไฟ P 106 51W	7. ครีษ	☒		เบาะหนัง	
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บัมเปอร์				
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒			
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง	☒			
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒			
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒			
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒			
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒			

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

สี 502616 = 15,000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☐ แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	☒ กระทะ / ขนาด....." นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐ แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	☒ กระทะ / ขนาด....." นิ้ว	☒		
	หลัง L	☐ แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	☒ กระทะ / ขนาด....." นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....22	ขนาด.....	205/70/15	☒		
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....	"	☒		
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....	"	☒		
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....	"	☒		
ยางขอบกระจก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	สี			☒	
จั่วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
สวอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี					