

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ **MITSUBISHI X PANDERO 1.5 2014** ทะเบียน **๙๗ ๘๗๑** C นตร้าตึก วันที่ **29/10/68**

เลขไมล์ **75763** ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภาษี ☐ กรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง **MK2XRNC1WKN04304** เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง **4AA1GT5807** ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☒ รีโมท **2** ดอก


ผ่านเพลท ☐ มี ☒ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาด..... ☒ ไม่ชาด **6 ก.ย 69**

ข้อมูลสภาพภายในรถ	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	1. ไฟหน้า	☒
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	2. ไฟหัวท้าย	☒
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	3. ไฟเลี้ยวซ้าย ☐ มี ☒ ไม่มี	☒
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	5. ไฟเลี้ยวขวา	☒
6. สัญญาณไฟ	☒	6. ไฟเบรก ☐ มี ☒ ไม่มี	☒
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	7. ไฟสูง	☒
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	8. ไฟท้าย	☒
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	9. ไฟหิ้วท้าย	☒
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	10. ไฟเบรก	☒
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	1. น้ำมันเครื่อง	☒ ราคา = 1100
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	2. น้ำมันเบรก	☒
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒
19. โบว์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	6. น้ำมันหม้อพัก	☒
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	7. น้ำฉีดกระจก	☒
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒ ราคา =
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	9. แบตเตอรี่	☒
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	10. สายพาน	☒
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	11. สภาพเครื่องยนต์	☒
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	ระบบช่วงล่าง	
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	1. ลูกปืนล้อ	☒
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	2. ลูกหมอกคันชัก	☒
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	3. ยางกันฝุ่นเพลารับ	☒
ระบบไฟภายในรถ		4. ไซเคิล	☒
1. ไฟในถัง	☒	5. กระปุกพวงมาลัย/แฮค	☒
2. ไฟหน้าปิด	☒	6. เบรก	☒
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒
ผู้ซื้อ ดิกันศักดิ์ 1 ชิ้น 500 บาท ผู้ขาย บริษัท ใกล้เคียงกับรอยฉลอปวงรูป 500 บาท สมโภชน์		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒
		9. ยางหุ้มแบริม	☒
		เบรคเคียวเส้น ด.ทันทเท่า ราคา = 3000	




ด้านหน้า
ด้านหน้า



ข้างซ้าย

รอบเก็บค่า-6621 ที่ 1300




ด้านหน้า
ด้านหน้า

ทำกันชนหน้า

1300

มีรอยแตก
มีรอยแตก



ข้างขวา

เกาะที่ขึงขึง

1900

ขอบของ
151500

สภาพรถ									
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16	นิ้			
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16	นิ้			
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16	นิ้			
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16	นิ้			
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี 19	ขนาด 205/55/R16						
	หน้า L	☒ ยางปี 19	ขนาด 11						
	หลัง R	☒ ยางปี 19	ขนาด 11						
	หลัง L	☒ ยางปี 19	ขนาด 11						
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี							
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี							
ตัวถังแตก	☒ มี	☐ ไม่มี							
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี							
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี							
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี							
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี							
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี							
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี							
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี							
ใช้ผ้าฟ้าย	☒ มี	☐ ไม่มี							
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี							
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี							

5360 รวมน้ำหนัก