

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น..... REVO สี..... เทา ทะเบียน..... 2 ฅบ 4869 วันที่..... 11 พ.ย 65

เลขไมล์..... 165529

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง..... ๑๑ ๘๘ ๕๕

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท..... 2.....ดอก



☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพื้ก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>เปลี่ยนใหม่ 2400</u>		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างบริบไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสวิตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ช็มบ้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / น่นวง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

ข้างขวา



ด้านหลัง

เครื่องยนต์ 1500

ข้างซ้าย

เครื่องยนต์ 1500

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 90	ขนาด			☒	
	หน้า L	ยางปี 90	ขนาด 215/65 R16			☒	
	หลัง R	ยางปี 90	ขนาด			☒	
	หลัง L	ยางปี 90	ขนาด เปลี่ยนยาง 4 เส้น			☒	7000
ยางขอบกระຈກ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซ์โกลนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี					
กระຈກหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	ตรวจจากหน้าเป็นแปล 900		☒	☒	
ใช้คฝาก้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
โไฟเบรคหลังค	☐ มี	☐ ไม่มี					