

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น P-MAX Hi 4 ประตู สี 870 ทะเบียน 592-1022 วันที่ 3/3/68


เลขไมล์ 83,190
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 9 มี.ย. 68

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอกลูก
☐ กุญแจรีโมท ☐ ดอกลูก
☒ รีโมท 1 ดอกลูก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐	หนังขัดขาว	1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	* 1.5 ลิตร 1600 cc
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบริดเดอร์	☒	☐	ครบถ้วน
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	หน้า	15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อัฟ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสวิตเตอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	ABS
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มแชน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. ปัมป์	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสี่ยง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		15. ฟิล์ม	☒	☐	

หมายเหตุเพิ่มเติม 1. 1.5 ลิตร 1600 cc 2. 1.5 ลิตร 1600 cc 3. 1.5 ลิตร 1600 cc 4. 1.5 ลิตร 1600 cc 5. 1.5 ลิตร 1600 cc 6. 1.5 ลิตร 1600 cc 7. 1.5 ลิตร 1600 cc 8. 1.5 ลิตร 1600 cc 9. 1.5 ลิตร 1600 cc 10. 1.5 ลิตร 1600 cc 11. 1.5 ลิตร 1600 cc 12. 1.5 ลิตร 1600 cc 13. 1.5 ลิตร 1600 cc 14. 1.5 ลิตร 1600 cc 15. 1.5 ลิตร 1600 cc 16. 1.5 ลิตร 1600 cc 17. 1.5 ลิตร 1600 cc 18. 1.5 ลิตร 1600 cc 19. 1.5 ลิตร 1600 cc 20. 1.5 ลิตร 1600 cc 21. 1.5 ลิตร 1600 cc 22. 1.5 ลิตร 1600 cc




ด้านหน้า




ข้างซ้าย

รถคันนี้ L
สีเทาเข้ม
ไม่มีกระจัง



ด้านหลัง



ข้างขวา

ไม่มีกระจัง
ไม่มีกระจัง

กันชนเหล็ก 183 ซม
ความสูง 1.5 เมตร

รถคันนี้ L สีเทาเข้ม

สีเทาเข้ม 1.5 เมตร

ยาว 1.5 เมตร =

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 265/60/18 Gocody	☒	
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 265/60/18 Gocody	☒	
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 265/60/18 Gocody	☒	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 265/60/18 Gocody	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไฮดรอลิก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝากาย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลูกศร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	

สีเทาเข้ม