

ใบตรวจสภาพ


รุ่นรถ... Revo ST. 1500 cc สี ขาว ทะเบียน 15มจ-379 วันที่ 30/5/84
 เลขไมล์ 132018

เลขตัวถัง..... ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขเครื่อง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	R V 100	1. ไฟหน้า		☒	
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้า		☒	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒	
6. สัญลักษณ์ไฟ		☒		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒		7. ไฟสูง		☒	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. จิพพ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	133,526 เลข 1/1
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัก			
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
ระบบไฟภายในรถ			4. ใช้คัท				
1. ไฟในถัง		☒	5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
2. ไฟหน้าปิด			6. เบรก				
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้จอง			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย			9. ยางนูแทน				




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

Σ = 2000 1772 500
11042 2500

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี..... 75 ขนาด..... 15	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระถก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☐ มี ☐ ไม่มี		
คว้งบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		
กระจากหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โช๊คฝ้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☒ ไม่มี		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		