

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ HONDA BR-V 1.8 SV CVT 2016 สี ขาว ทะเบียน 5กค 9254 ไม้ 156094 วันที่ 26 เดือน กันยายน ปี 2017

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	✓	✗	✓	กันชนหน้าสี	33	บันไดเสริมข้าง	-	✓	-	
2	พลาสติกกั้วล้อ	✗	✗	✗	คิ้วสีลอก	34	กันชนหลัง(เสริม)	-	-	-	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	✗	✗	✗	สีลอก	35	โลโก้	✓	✓	✓	
4	กระจังหน้า	✓	✓	✓		36	ป้ายทะเบียน	✓	✓	✓	
5	โคมไฟหน้า	✗	✗	✗	ตัวไฟไม่ส่อง	37	จุดเติมสี	-	-	-	
6	ขอบโคมไฟหน้า	-	-	-		38	คิ้วกันสาดประตู	✓	✓	✓	
7	โคมไฟตัดหมอก	✓	✓	✓		39	ขอบในกระบะ	-	-	-	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	✓	✓	✓			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	✓	✓	✓	
10	เสาอากาศ	✓	✓	✓		2	ส่นิมฐานแบตเตอรี่	✓	✓	✓	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	✓	✓	✓		3	ส่นิมขาแบตเตอรี่	✓	✓	✓	
12	ยางขอบกระจกหน้า	✓	✓	✓		4	ขั้วแบตเตอรี่	✓	✓	✓	
13	กระจกหน้า	✓	✓	✓		5	แผ่นกันความร้อน	✓	✓	✓	
14	แผงจิ้งหรีด	✓	✓	✓		6	ใต้ฝากระโปรง	✓	✓	✓	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	✗	✗	✗	สีไม่สนิท	7	น้ำหม้อน้ำ	✓	✓	✓	
16	ก้านปิดน้ำฝนหน้า	✓	✓	✓		8	น้ำหม้อพักน้ำ	✓	✓	✓	
17	ใบปิดน้ำฝนหน้า	✗	✗	✗	ยางปิดน้ำฝนหลุด	9	น้ำหม้อปิดน้ำฝน	✓	✓	✓	
18	ยางรัดน้ำมันนอก	✓	✓	✓		10	ขาขีด+น็อตขีดฝากระโปรง	✓	✓	✓	
19	ขอบไฟหลังคา	✓	✓	✓		11	น้ำมันเครื่อง		✗		ดำ + ทั่ว
20	กระจกประตู	✓	✓	✓			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	✓	✓	✓		1	เบาะหน้า	✓	✓	✓	
22	ขอบโคมไฟท้าย	-	-	-		2	เบาะหลังหรือแคป	✓	✓	✓	
23	ก้านปิดน้ำฝนหลัง	✓	✓	✓		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	✓	✓	✓	
24	ใบปิดน้ำฝนหลัง	✓	✓	✓		4	เพดาน	✓	✓	✓	
25	กระจกหลัง	✓	✓	✓		5	ส่นิมน็อตเบาะ	✓	✓	✓	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	✓	✓	✓		6	ช่องแอร์	✓	✓	✓	
27	ยางรถ	✓	✓	✓		7	พลาสติกแผงประตู	✓	✓	✓	
28	ล้อแม็กซ์	✗	✗	✗	สีแม็กซ์สีหลุด	8	ช่องเก็บของ	✓	✓	✓	
29	ฝาปิดที่เติมลม	✓	✓	✓		9	คอนโซลหน้า	✓	✓	✓	
30	ฝาปิดคูลลิ่ง	✓	✓	✓		10	คอนโซลกลาง	✓	✓	✓	
31	ฝาถังน้ำมัน	✗	✗	✗	จากห้องฝาขาด	11	ฟิล์ม	✓	✓	✓	
32	แม็กลาเยเนอร์	-	-	-		12	กล่องเก็บแว่น	✓	✓	✓	

