

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA REVO สี ขาว ทะเบียน 2 ฅร 1480 วันที่
 เลขไมล์ 58014 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☐ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา..... ดอก
 เลขตัวถัง MROEB5CXX01100409 ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภาษีเรือ..... ดอก
 เลขเครื่อง LCDC16801 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท..... ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ดงเล่ม ☐ ไม่ดงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 31 มี.ค. 66 ☒ ไม่ขาด 31 มี.ค. 66

หมายเลข	รายละเอียด	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1.	เบาะ	☒	☐	
2.	Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
3.	พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐	
4.	พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
5.	Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
6.	สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
7.	แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐	
8.	Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
9.	วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
10.	CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
11.	DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
12.	AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
13.	USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
14.	Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
15.	Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
16.	SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
17.	แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
18.	ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
19.	โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
20.	เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
21.	Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
22.	ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
23.	กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
24.	กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
25.	กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
26.	Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
27.	กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
28.	ครั้ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	

หมายเลข	รายละเอียด	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1.	ไฟหน้า	☒	☐	
2.	ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3.	ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4.	ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
5.	ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6.	ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
7.	ไฟสูง	☒	☐	
8.	ไฟท้าย	☒	☐	
9.	ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10.	ไฟเบรก	☒	☐	
11.	ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
12.	ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	


หมายเลข	รายละเอียด	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1.	น้ำมันเครื่อง	☒	☐	900
2.	น้ำมันเบรก	☒	☐	
3.	น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
4.	น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
5.	น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
6.	น้ำมันหม้อพัก	☒	☐	
7.	น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
8.	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
9.	แบตเตอรี่	☒	☐	
10.	สายพาน	☒	☐	
11.	สภาพเครื่องยนต์ <u>เปลี่ยนในปั้</u>	☒	☐	ดัง

หมายเลข	รายละเอียด	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1.	ลูกปืนล้อ	☒	☐	
2.	ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
3.	ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
4.	โช๊คอัพ	☒	☐	
5.	กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
6.	เบรก	☒	☐	
7.	น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
8.	น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
9.	ยางหุ่แหนบ	☒	☐	

ชื่อผู้จอง


ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์




ด้านหน้า

(11 ก.ค. 2557)
เครื่องยนต์ 1.8
หัวฉีด 12000




ข้างซ้าย V1300 ~~1300~~ ~~1300~~ ~~1300~~

1212 1.8 1300 1300 1300 1300
1300 1300 1300 1300



ด้านหลัง

เครื่องยนต์ 1.8
1212 1.8 1300



ข้างขวา V1300 ~~1300~~ ~~1300~~ ~~1300~~

1300 1300 1300 1300

สภาพล้อ		หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L
		☒ แม็คเดิม	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คเดิม
		☐ แม็คแต่ง	☐ แม็คแต่ง	☐ แม็คแต่ง	☐ แม็คแต่ง
		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	
		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	
		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	
สภาพยาง		หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L
		ยางปี 19	ยางปี 19	ยางปี 19	ยางปี 19
		ขนาด 205/70 R15	ขนาด 205/70 R15	ขนาด 205/70 R15	ขนาด 205/70 R15
		ยางปี 19	ยางปี 19	ยางปี 19	ยางปี 19
		ขนาด 205/70 R15	ขนาด 205/70 R15	ขนาด 205/70 R15	ขนาด 205/70 R15
		ยางปี 19	ยางปี 19	ยางปี 19	ยางปี 19
		ขนาด 205/70 R15	ขนาด 205/70 R15	ขนาด 205/70 R15	ขนาด 205/70 R15
ยางขอบกระทะ		☒ มี	☒ มี	☒ มี	☒ มี
ฟิล์ม		☒ มี	☒ มี	☒ มี	☒ มี
คิ้วบังแดด		☐ มี	☐ มี	☐ มี	☐ มี
ยางอะไหล่		☒ มี	☒ มี	☒ มี	☒ มี
เครื่องมืออะไหล่		☒ มี	☒ มี	☒ มี	☒ มี
แม่แรง		☒ มี	☒ มี	☒ มี	☒ มี
ฝาครอบคัมล้อ		☐ มี	☐ มี	☐ มี	☐ มี
ฝาครอบกระทะ		☐ มี	☐ มี	☐ มี	☐ มี
แม็กไฟไลน์เนอร์		☐ มี	☐ มี	☐ มี	☐ มี
กระจกหน้า		☒ มี	☒ มี	☒ มี	☒ มี
ใช้ผ้าทำย		☐ มี	☐ มี	☐ มี	☐ มี
เสาอากาศ		☒ มี	☒ มี	☒ มี	☒ มี
ไฟเบรกหลังคา		☐ มี	☐ มี	☐ มี	☐ มี