

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น MITSUBISHI TRITON สีเทา... ทะเบียน ยม 922 นครราชสีมา วันที่ 19/9/68

แฉนวนพาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 16/12/68


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลวไมล์.....เลวเครื่อง.....เลวคัชชี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	☒		
12. แฉนวน Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจุข้างรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ	☒		
23. ขึ้นวางของในท้ายเก๋ง				5. กระบุพวงมาลัย/แลค	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			7. ครัช	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บัมพ์	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แฉนวนใต้เครื่อง	☒		
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แฉนวนกันความร้อน	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 195R15	☒	
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด 7	☒	
	หลัง R ยางปี 22 ขนาด 195R15	☒	
	หลัง L ยางปี 22 ขนาด 7	☒	
งานจบกระจุก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
จ๊วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
งานอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ผ้าครอบตุ้มล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ผ้าครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ซีคฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
สากอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรคหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	