

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น ISUZU D-MAX 1.9 Hi-LANDER AUTO สี เทา ทะเบียน 2๗๘ 9303 กทม. วันที่ 19/01/67


เลขโมล 201643
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 3๘.๖๗

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเลม ☐ ไม่ลงเลม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <i>ฉีดน้ำไม่ออก</i>		☒	18๑
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์		☒	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ		☒	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. โช๊คอัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครี		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. ขับขึ้น		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี) (สี)



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา 2. ขอบประตู (สี) (สี)

2, 2, 100

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คคิม	☐ แม็คคอง	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
	หน้า L	☒ แม็คคิม	☐ แม็คคอง	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R	☒ แม็คคิม	☐ แม็คคอง	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง L	☒ แม็คคิม	☐ แม็คคอง	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 23	ขนาด 245/70R16		☒	☐	
	หน้า L	ยางปี 23	ขนาด 7		☒	☐	
	หลัง R	ยางปี 23	ขนาด 7		☒	☐	
	หลัง L	ยางปี 23	ขนาด 7		☒	☐	
ยางขอบกระด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี	เข้ามแดง		☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบกระด	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☐	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☐	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี	หาย		☒	☐	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	