

ใบตรวจสภาพ

C2

รุ่น Suzuki Ciaz 1.2 GL สีเทา ทะเบียน 09 3424 80 วันที่ 13/10/66

เลขไมล์ 86396
 แผ่นพลาท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอกลูก
☒ กุญแจรีโมท ☐ ดอกลูก
☐ รีโมท ☐ ดอกลูก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟในถัง	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง		/	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก		/	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	/		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	/		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	/		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. โช๊คอัพ	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	/		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟถอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด			
7. ไฟสูง	/			10. ครีษ	/		
8. ไฟท้าย	/			11. ปัมป์	/		
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	/			13. ปีกนก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสีย)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (สี).



ข้างซ้าย 2. ประตูหน้าซ้าย (สี).


3. ประตูหลังซ้าย (สี).

4. บังโคลนหลังซ้าย (สี).



ด้านหลัง

สี 2 8A00



ข้างขวา 5. บังโคลนหลังขวา (สี).

6. ประตูหลังขวา (สี).

7. ประตูหน้าขวา (สี).

						ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คดำ	☒	แม็คแดง	☐	/	
	หน้า L	☐	แม็คดำ	☒	แม็คแดง	☐	/	
	หลัง R	☐	แม็คดำ	☒	แม็คแดง	☐	/	
	หลัง L	☐	แม็คดำ	☒	แม็คแดง	☐	/	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 21	ขนาด		185/60R15	/		
	หน้า L	ยางปี 21	ขนาด		7	/		
	หลัง R	ยางปี 21	ขนาด		7	/		
	หลัง L	ยางปี 21	ขนาด		7	/		
ยางขอบกระทะ	☒	มี	☐	ไม่มี		/		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี		/		
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี		/		
ยางอะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี	มีชุดติดมคม	/		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		/		
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี		/		
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี		/		
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี		/		
แม็คโซลเอนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี		/		
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี		/		
ใช้ค้ำท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี		/		
เสาอากาศ	☐	มี	☒	ไม่มี		/		
ไฟเบรกล้างคา	☐	มี	☒	ไม่มี		/		