

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... คิสสัน มอเตอร์ สี..... ขาว ทะเบียน..... จล-3159 วันที่..... 15/5/68

แผ่นโพล ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 88062
☐ ไม่ว่าง.....



ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....2.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขใบสำคัญ..... 162/497 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒	☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพวงมาลัย	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบริดเตอร์	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. อินเตอร์			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
17. กระจุไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				13. สวิตช์หลักไฟ	☒		ไฟเติมน้ำมัน
18. กระจุขังปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒	☒	ล้อซ้ายและขวา
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		ล้อซ้ายและขวา
21. กระจุดับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		ล้อซ้ายและขวา
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ	☒		ล้อซ้ายและขวา
23. ชั้นวางของในท้ายถัง			ไม่มี	5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			7. ครี	☒		ล้อซ้าย
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บั้มบั้น			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. เพลากลาง			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสียง)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		ล้อขวา
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม..... * เครื่องยนต์ 1100cc



ด้านหน้า ① ฝากระโปรง = 4,500
 ② กระจกหน้า = 1,500

ข้างขวา ③ ประตูหน้า L = 1,500
 ④ ประตูหลัง L = 1,500



ด้านหลัง

รวม = 6,000
 งาน 4 ชิ้น =

ข้างซ้าย

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	ดอ
	หลัง L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 195/50/15	☒	} กระจก, กระจก, กระจก
	หน้า L ยางปี 4 ขนาด	☒	
	หลัง R ยางปี 4 ขนาด	☒	
	หลัง L ยางปี 4 ขนาด	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
จ๊วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☐ ไม่มี		
ผ้าครอบตุ้มล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ซีคฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
สวาทาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		