


ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ 7 โทงต๋วยาริ TRD ปี 2016 สี ทะเบียน กค 9618 วันที่ 4/5/62

เลขไมล์ 41425 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เลขตัวถัง MR2K 39F39013146 ชื่อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง 3NR5047146 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชำ 5 ม. 02562 ☐ ไม่ชำ.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifuntion ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันข้อพับ	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คอป			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แดค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร่วน้ำมันเครื่อง			
ชื่อผู้ตรวจ <u>106</u>				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุแทนบ			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			
ชื่อผู้ส่งงาน							



$\Rightarrow 2000 \text{ ILM } 2000$

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....16..... ขนาด.....185 / 80 / 15		☒		
	หน้า L	ยางปี.....16..... ขนาด.....185 / 60 / 15		☒		
	หลัง R	ยางปี.....16..... ขนาด.....185 / 60 / 15		☒		
	หลัง L	ยางปี.....16..... ขนาด.....185 / 60 / 15		☒		
ยางขอบกระจก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ตัวบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ย างอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		