

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น..... CHEVROLET สี..... สีเทา ทะเบียน..... 2 ฅบ 2376 วันที่..... 18 ต.ค. 65



เลขไมล์..... 38130
 แผ่นโพลี ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง..... 28 พ.ย. 65

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท..... 1ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>เปลี่ยนใหม่ 2400</u>		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมวง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า ตัวรถสีกรมดำ มีรอย
ขีดข่วนเล็กน้อยมาก 12000

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

			ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
			ด้าน	ด้าน	
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิแต่่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... <u>18</u> นิ้ว		☒	☐	
	หน้า L ☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิแต่่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... <u>18</u> นิ้ว		☒	☐	
	หลัง R ☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิแต่่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... <u>18</u> นิ้ว		☒	☐	
	หลัง L ☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิแต่่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... <u>18</u> นิ้ว		☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... <u>19</u> ขนาด.....	<u>235/40 ZR18</u>		☒	
	หน้า L ยางปี..... <u>19</u> ขนาด.....	<u>235/40 ZR18</u>		☒	
	หลัง R ยางปี..... <u>19</u> ขนาด.....	<u>265/35 ZR18</u>		☒	
	หลัง L ยางปี..... <u>19</u> ขนาด.....	<u>265/35 ZR18</u>		☒	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		☐	☐	
ฝาครอบกระຈก	☐ มี ☐ ไม่มี		☐	☐	
แม็กซีโลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	
กระຈกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	
โซ้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	

ไม่ผ่าน ขาง 415x
9060