

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น..... Peru สี..... ขาว ทะเบียน..... 1๙๘๗-3510 วันที่..... 10/5/68

แผ่นไอพวน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ก๊าซ ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง..... 290.968

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา..... 3ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์..... 65,326 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	Peru	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	160
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. กรองแอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. สัญลักณณไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				15.ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		อะไหล่ใหม่
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง		☒		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชิ้นวางทองในท้ายถัง		☒		4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		11/30/68
1. ไฟหน้า	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	ABS	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐	☒		7. ครีษ	☒			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			8. บั้มบั้น	☒			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			9. เฟลากลาง / เฟลางับ	☒			
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐	☒		10. ปีกนก	☒			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			11. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสียง)	☒			
7. ไฟสูง	☒		12. แผ่นใต้เครื่อง	☒			
8. ไฟท้าย	☒		13. ท่อไอเสีย	☒			
9. ไฟเบรก	☒		14. ท้องว่างเครื่อง	☒			
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		15. ท้องว่างเกียร์	☒			


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สีรถ = 13,000
 4 สี =

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 205/70/15		☒	
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 205/70/15		☒	
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 205/70/15		☒	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 205/70/15		☒	
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ผ้าครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็คซีไฮดรอลิก	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ซีคฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
สาลาการ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรคหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			