

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Revo SL สี ดำ ทะเบียน 3967 วันที่ 6/6/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....1.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล 910,287 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์		☒	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง		☒	
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
24. ชั้นวางของในท้ายเก๋ง				4. โช้คอัพ		☒	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
1. ไฟหน้า		☒		6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก		☒	
2. ไฟหรี่หน้า ☒ มี ☐ ไม่มี				7. ครีษ		☒	
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมเปอร์		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปั่นนก		☒	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)		☒	
7. ไฟสูง		☒		12. แผ่นใต้เครื่อง		☒	
8. ไฟท้าย		☒		13. ท่อไอเสีย		☒	
9. ไฟเบรก		☒		14. ท่ออ่างเครื่อง		☒	
10. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		15. ท่ออ่างเกียร์		☒	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สีรถเดิม = 15,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 13 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 7 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 7 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 7 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 24 ขนาด 205/70/15	☒	
	หน้า L ยางปี 7 ขนาด 7	☒	
	หลัง R ยางปี 7 ขนาด 7	☒	
	หลัง L ยางปี 7 ขนาด 7	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	สน.
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็คซิโลนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โซ๊คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		