

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Honda HRV ปี 2015 สีเทา ทะเบียน 4กต 7475 วันที่ 28 มี.ค. 64
 เลขไมล์ 143480 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MRHRU5870FP เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขาเรโมท 2 ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 27 ก.ค 2564

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			
2. Push Start	✓ มี			
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	✓			
4. พวงมาลัย Multifunction	✓ มี			
5. Paddle shift	✓ มี			
6. สัญลัษณ์ไฟ	✓			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓			
8. Airbag	✓ มี			
9. วิทู/MP3	✓ มี			
10. CD	✓ มี			
11. DVD	✓ มี			
12. AUX	✓ มี			
13. USB	✓ มี			
14. Bluetooth	✓ มี			
15. Navi	✓ มี			
16. SD Card	✓ มี			
17. แผ่น Navi	✓ มี			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	✓ มี			
19. โรบาร์	✓ มี			
20. เซ็นทรัลล็อก	✓ มี			
21. Sunroof	✓ มี			
22. ที่บังแดด	✓ มี			
23. กระจกไฟฟ้า	✓ มี			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	✓ มี			
25. กล้อง	✓ มี			
26. Sensor	✓ มี			
27. กระจกพับอัตโนมัติ	✓ มี			
28. แตร	✓ มี			

ระบบไฟภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟในถัง	✓			
2. ไฟหน้าปัด	✓			
3. ไฟแต่ง	✓ มี			

ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟหน้า	✓			
2. ไฟหรี่หน้า	✓			
3. ไฟสปอร์ตไลท์	✓ มี			
4. ไฟแต่ง	✓ มี			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			
6. ไฟเคยไลท์	✓ มี			
7. ไฟสูง	✓			
8. ไฟท้าย	✓			
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			
10. ไฟเบรก	✓			
11. ไฟตัดหมอกหลัง	✓ มี			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓			

ระบบของเหลวและห้องเครื่อง		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. น้ำมันเครื่อง	800	✓		
2. น้ำมันเบรก		✓		
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
6. น้ำหม้อพัก		✓		
7. น้ำฉีดกระจก		✓		
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่				
9. แบตเตอรี่				
10. สายพาน		✓		
11. สภาพเครื่องยนต์		✓		


ระบบช่วงล่าง		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ลูกปืนล้อ				
2. ลูกหมากคันชัก				
3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
4. โช้คอัพ				
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
6. เบรก				
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
9. ยางหุ้มแชน				

ชื่อผู้จอง: ๖๓๘


ชื่อผู้ขาย:

ราคา: 150,000


หมายเหตุ: 3, 1, 1500




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

รวม 23790

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....18	ขนาด.....	215/55/17		☒	
	หน้า L	☐ ยางปี.....18	ขนาด.....	215/55/17		☒	
	หลัง R	☐ ยางปี.....18	ขนาด.....	215/55/17		☒	6490
	หลัง L	☐ ยางปี.....18	ขนาด.....	215/55/17		☒	
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กชิลเลอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระຈกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝ้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		