

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรุป

วันที่ 04 08 2566

ทะเบียน 6597	ยี่ห้อ-รุ่น NISSAN ALMERA	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ซ้ำตัวเอง		
นัดลูกค้า เวลา	กำหนดเสร็จ เวลา	เสร็จจริง เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน <u>หน้า / กลาง</u> <u>เบาะ</u> <u>ข้าง</u> <u>ALL</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>ไฟเครื่องใหม่</u> 4 8 2 <u>เครื่องพ่นแรง บางครั้ง</u> 5 9 3 <u>เปลี่ยน ฟิล์ม 6 ชิ้น</u> 6 10		
แผนกเคาะ ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบาะ</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกสี ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบาะ</u> <u>สีก็ลิตร</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>ทาสีหน้า</u> 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกประกอบ ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบาะ</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>กระดกปั๊มไม่ทำงาน</u> 3 5 2 4 6		
แผนกขัด ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบาะ</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>ซ่อมสี</u> 2 3		
แผนกล้าง ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบาะ</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>วอชนอก</u> 3 5 2 <u>วอชใน</u> 4 ระบบไฟ-น้ำ		
อื่นๆ ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบาะ</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน 1 2 3		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ

