

60060/005772 8

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 2 ธันวาคม 2556 เลขทะเบียน กว 6597 จังหวัด ลพบุรี
 ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย. 1) ลักษณะ เก๋งสองตอน
 ยี่ห้อรถ NISSAN แบบ BDWARGZN1TXHAB- รุ่นปี ค.ศ. 2013
 สี น้ำตาล เลขตัวรถ MNTBAAN1720540411- อยู่ที่ กรมจางหน้าคอนใน
 ยี่ห้อเครื่องยนต์ NISSAN เลขเครื่องยนต์ HR12 3532478
 อยู่ที่ ขั้วเครื่อง เชื้อเพลิง เบนซิน เลขถังแก๊ส

จำนวน 3 สูบ 1198 ซีซี 79 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
 น้ำหนักรถ 1000 กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา กก.
 น้ำหนักรวม 1000 กก. ที่นั่ง 5 คน

7091494

7091494

เจ้าของรถ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ครอบครองรถ 7 พฤศจิกายน 2565
 เลขที่บัตร 0105538063029 วันเกิด 25 พฤษภาคม 2538 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 613/46 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี โทร

ผู้ครอบ

เลขที่

ที่อยู่

สัญญา

รายการเสียภาษี

561128030 16

เลขทะเบียน

วัน เดือน ปี

เลขทะเบียน

วัน เดือน ปี

1. 2กม 5227

2.

3.

4.

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
12 ต.ค. 56	2 ต.ค. 57	A34605898/570010239	1,197.00		ชพ(กศนีย์)	
20 พ.ย. 57	2 ต.ค. 58	A42427209/580005464	1,197.00		ชพ(กศนีย์)	
13 พ.ย. 58	2 ต.ค. 59	F66615141/590010892	1,197.00		ชพ(กศนีย์)	
15 ต.ค. 59	2 ต.ค. 60	F91448021/600000212	1,197.00		ชพ(กศนีย์)	
4 ต.ค. 60	2 ต.ค. 61	A62113610/610003897	1,197.00		ชพ(กศนีย์)	
8 พ.ย. 61	2 ต.ค. 62	G33196309/620006831	1,077.30		ชพ(กศนีย์)	
21 ต.ค. 62	2 ต.ค. 63	G56319417/630001629	957.60		ชพ(กศนีย์)	

รายการเสียภาษี

7091494

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
8 ต.ค. 63	2 ต.ค. 64	A98738309/640000025	837.90		ชพ(กศนีย์)	
26 ต.ค. 64	2 ต.ค. 65	G97551869/650002806	718.20		ชพ(กศนีย์)	
7 พ.ย. 65	2 ต.ค. 66	H20173893/660001775	598.50		ชพ(กศนีย์)	
10						
11						
12						
13						
14						
15						

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

18

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
11 ต.ค. 62	โอนกรรมสิทธิ์จาก บริษัทนิลสิน ลิขสิทธิ์ (ประเทศไทย) จำกัด		
1			
2 1 พ.ย. 65	ย้ายปลายทางไปจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2565		
3			
4			
7 พ.ย. 65	ย้ายมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทะเบียนเดิม 2กม 5227 กท		
5	โอนกรรมสิทธิ์จาก นางสาวจิตพิสุทธิ์ สิริประทุมโรจน์		
6	แจ้งใช้รถใน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี		
7			
8			
9			
10			

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

105-14-54

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

20

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

รายการแจ้งย้าย

	วัน เดือน ปี	หนังสือแจ้งย้ายที่	เลขทะเบียน	ชื่อจังหวัดที่แจ้งย้าย	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1 ออก	1 พ.ย. 65		2กม 5227	กรุงเทพมหานคร		
2 เข้า	7 พ.ย. 65		กท 6597	ลพบุรี		
3						
4						
5						
6						
7						
8						

ชื่อ NISSAN รุ่น ALMERA 1.2 V ปี 2013
สี น้ำตาล เกียร์ A/T ระยะทาง 178146 กม.เลขยว 6597 awwjs
เลขเครื่องยนต์ HRT2353247B เลขตัวถัง MMTBAANI7Z0540411

ใบคะแนน ประเมินสภาพรถยนต์

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

สภาพตัวถัง

	รายละเอียด		หมายเหตุ
	ดี	ไม่ดี	
เครื่องยนต์	ดี	ไม่ดี	
แชสซี	โอเค	โอเคไม่ได้	
เลขเครื่อง	ตรง	ไม่ตรง	
สี	ตรง	ไม่ตรง	
เกียร์	พอใช้	ไม่ดี	
ช่วงล่าง	พอใช้	ไม่ดี	

ความหมายการ
A = รถสภาพดีมาก โครงสร้างหลักเดิม มีรอยการถอดหม้อไอน้ำ-หลัง และเรื่องกันน้ำมีการชนเป็นแผลสด หรือ
B = รถสภาพดี โครงสร้างหลักเดิม มีรอยการชน หรือหม้อไอน้ำ-หลัง และเรื่องกันน้ำมีการชนเป็นแผลสด หรือ
ได้ทำสีได้
C = รถสภาพดีปานกลาง โครงสร้างหลักเดิม มีรอยการถอดหม้อไอน้ำ-หลัง และเรื่องกันน้ำมีการชนเป็นแผลสด หรือ
กลอนมากกว่า 10 ชิ้น ยังไม่ได้ทำสี หรือทำแล้วก็ตาม หรือเคยซ่อมหม้อไอน้ำ-หลังและเรื่องกันน้ำมีการชนเป็นแผลสด หรือ
D = รถสภาพที่ไม่ดี โครงสร้างหลักเดิม มีรอยการชนและชนแบบมาใหม่ เคยเกิดอุบัติเหตุชน มาถึงโครงสร้างหลัก
E = รถอุบัติเหตุหนัก รถอุบัติเหตุหนัก รถชน เครื่องยนต์เสียหาย ชำรุด เกียร์ชำรุด อาจจะมีเคสไม่ได้ออกรถหรือหลังและ
ทั้งของกระฉก รถไม่รับผิวดของการโอน รถชนหนักเกิน 50% มีรอยการถอดหม้อไอน้ำ-หลังและเรื่องกันน้ำมีการชนเป็นแผลสดและ
แชสซี ตัวถัง รวมถึงแชสซี ทุบเป็นสนิมมาก มีการถอดหรือแก้ไขเลขเครื่อง

สกลาเลขเครื่องยนต์

ผู้ตรวจ

.....02/06/2023 เวลา 13:27

สกลาเลขตัวถัง

- โครงสร้างหลัก 25 จุด
1. ฝาหน้า ล่าง
 2. ฝาหน้า บน
 3. ชับบังโคลนหน้า ซ้าย
 4. ชับบังโคลนหน้า ขวา
 5. โครงแบบบังโคลนหน้า ซ้าย
 6. โครงแบบบังโคลนหน้า ขวา
 7. เบาะที่นั่ง/ชับใน ซ้าย
 8. เบาะที่นั่ง/ชับใน ขวา
 9. เสาน้ำ ซ้าย
 10. เสาน้ำ ขวา
 11. แผงหลังเครื่อง
 12. ขยายล่างประตู ซ้าย
 13. ขยายล่างประตู ขวา
 14. เสากลาง ซ้าย
 15. เสากลาง ขวา
 16. เสากลาง ซ้าย
 17. เสากลาง ขวา
 18. ชับบังโคลนหลัง ซ้าย
 19. ชับบังโคลนหลัง ขวา
 20. บุหลังซ้าย
 21. บุหลังขวา
 22. พื้นท้ายรถ / ที่เก็บยางอะไหล่
 23. แผงท้ายหลัง
 24. โครงหลังคา
 25. แชสซี / ตัวถัง

ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ

หมายเหตุเพิ่มเติม :

คะแนนโครงสร้างหลัก

N = ปกติ

X = ไม่ดี

ผู้ตรวจ

.....02/06/2023 เวลา 13:27

SIA/ใบคะแนนประเมินสภาพรถยนต์
ปรับปรุง 08/04/62