

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ มิตรอนิก 1.8 ปี 2013 สี ฟ้า ทะเบียน 10กข 6710 วันที่ 13 ก.พ 64

เลขไมล์ 126726

ระบบเกียร์

☐ Auto ☒ Manual

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง MMTCNKA40ED003954

เชื้อเพลิง

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง.....

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☐ มี ☒ ไม่มี แก๊ส

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ภาษี ☒ ชาติ 27 พ.ย 63 ☐ ไม่ชาติ.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า สีเทา</u>		☒	<u>500</u>	1. ไฟหน้า		☒	<u>660 บาท ยาง L-R ไม่ติด</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า		☒	
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอर्टไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒	
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง		☒	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย		☒	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		9. ไฟหรี่ท้าย		☒	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก		☒	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี			12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี			1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>		☒	<u>600 บาท</u>	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			2. น้ำมันเบรก		☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			6. น้ำมันมือพัก		☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี			7. น้ำฉีดกระจก		☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	9. แบตเตอรี่		☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	10. สายพาน		☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	11. สภาพเครื่องยนต์		☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ				
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	2. ลูกหมากคันชัก				
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ				
ระบบไฟภายในรถ			4. ไซค์อัพ				
1. ไฟในถัง		☒	5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
2. ไฟหน้าปิด		☒	6. เบรก				
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
			9. ยางหุ้หนบ				


ชื่อผู้จอง 676

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า กันชนแตก กระจกรถยนต์แตก
6600



ข้างซ้าย ตัวถังข้างซ้ายบวม
6600



ด้านหลัง ท้ายรถบวม
15,000 18,000



ข้างขวา ตัวถังข้างขวาบวม
6600

รวม A3000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด..... 18 นิ้ว	1,500	✓ 80261-6600
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด..... 18 นิ้ว		✓
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	✓ กระทะ/ขนาด..... 14 นิ้ว		✓
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	✓ กระทะ/ขนาด..... 14 นิ้ว		✓
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี..... 18	ขนาด..... 235/45/18		✓	} 12,000
	หน้า L	☐ ยางปี..... 18	ขนาด..... 235/45/18		✓	
	หลัง R	☐ ยางปี..... 17	ขนาด..... 195/14		✓	
	หลัง L	☐ ยางปี..... 17	ขนาด..... 195/14		✓	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		600	✓	มีของฟรี
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี		3500	✓	3500
กระทะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		3500	✓	6600
ใช้ผ้าท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	