

ใบตรวจสภาพรถ



รุ่นรถ Toyota Hilux ปี 2014 สี ส้ม ทะเบียน 1 พย 3287 วันที่ 8/2/63

เลขไมล์ 118905 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ทุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MRGR19G907441077 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ทุญแจรีโมท.....1.....ดอก
 เลขเครื่อง 2KD5445570 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาด..... ☒ ไม่ชาด..... 24 ก พ 63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟหน้า	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	✓			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. สัญลักระบบไฟ	✓			6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓			7. ไฟสูง	✓		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	✓		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	✓		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	✓		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	✓		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. น้ำมันพอก	✓		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	✓		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่		✓	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	✓		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟในถัง	✓			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	✓		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุน			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			



ชื่อผู้ตรวจ 606
 ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า ล้อกันชนหน้าสี
เพี้ยนไม่ได้ย่นเชลล์จนตัวรถ
* ฝาครอบโคมไฟหน้า
สีเทา

ข้างซ้าย ประตูด้าน L สมมติว่าเปลี่ยน
จากของประตูด้าน L เปลี่ยน
แต่เปลี่ยนแค่, ตัวสวิตช์สี L
สีฟ้า ฐานเปลี่ยน, กระจกด้าน L
L ที่เปลี่ยน สีของเปลี่ยน



ด้านหลัง ฝาท้ายสีฟ้าเปลี่ยน
ตัวรถ, เปลี่ยนสีเงิน
6666

ข้างขวา ล้อกันชนด้านขวา
6666-R, แก้วหน้า R 22

K = 10,000 มีประกัน = 500
รวม 2,500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว		☒	สีเงินเปลี่ยน
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี.....ขนาด.....215/65/16	☒		
หน้า L ยางปี.....ขนาด.....215/65/16	☒		
หลัง R ยางปี.....ขนาด.....215/65/16	☒		
หลัง L ยางปี.....ขนาด.....215/65/16	☒		
ยางขอบกระຈก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		