

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ MITSUBISHI TRITON 0.6 GL สี เทา ทะเบียน 10028463 วันที่ 2/12/66


เลขโมเดล 92840
 แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา ☐ ดอกร
☐ กุญแจรีโมท.....ดอกร
☐ รีโมท.....ดอกร
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ ทุกรูปแบบขาด				1. ไฟในถัง			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด			
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้ก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>ชำรุด</u>			160
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เกอร์ไล			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			160
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ			
1. ไฟหน้า				4. ใช้คิ้ว			
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (MT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง				10. ครีษ			
8. ไฟท้าย				11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก				13. ปักนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง							


หมายเหตุเพิ่มเติม เสียงเครื่องดังมาก



ด้านหน้า 1. กันชน หน้า (สี)




ข้างซ้าย 2. กระพวงซ้าย (เทา) (สี)



ด้านหลัง 3. ฝาท้าย (เทา) (สี)

สี = 4,800

รวม 4,800



ข้างขวา 4. กันโคลงขวา (สี)

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☒ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระพวง / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☒ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระพวง / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☒ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระพวง / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☒ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระพวง / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 255/50 R18	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 79	☒	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 79	☒	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 79	☒	
ยางขอบกระพวง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระพวง	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	แตก (หลังไฟตัด)
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		