

ใบตรวจสภาพรถ

นรค. รหัสเลขอาบอว 31 2012 ส 91 ทะเบียน กฉ 9930 วันที่ 9/1/63

เลขไมล์ 160152 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ญวญ ☒ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง MNTBAAN1720032472 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ญวญรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก

ผ่านเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ภาษี ☒ ชวด 5.๓.๑61 ☐ ไม่ชวด.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
เบาะ <u>หนัง</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>ไฟตัด</u>
Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
สัญลักษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>เปลี่ยน</u>
SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
โบบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		
Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
แดร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
ไฟในถัง	☒			4. รอยร้าวใช้คอป			
ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แปค			
ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางนูนแบบ			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ 1๑๖


ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์

(L)



ด้านหน้า สีเงิน 3 ประตู
เลขตัวสีเทา 66 ๓๓ ๖๖๓๖




ข้างซ้าย ประตู 3 ประตู สีเงิน
66 ๓๓, สีเทา 3 ประตู สีเงิน 66 ๓๓
สีเทา 66 ๓๓ ๖๖๓๖

(R)



ด้านหลัง สีเทา 3 ประตู
สีเงิน 66 ๓๓



ข้างขวา สีเงิน 3 ประตู สีเทา 66 ๓๓
66 ๓๓ ๖๖๓๖ สีเงิน 66 ๓๓

๕-5000 11๖๓๖ ๖๖๓๖
๖๖๓๖ = 5000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓	
	หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓	
	หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓	
	หน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 16 ขนาด 175/65/14	✓	
	หน้า L ยางปี 16 ขนาด 175/65/14	✓	
	หลัง R ยางปี 16 ขนาด 175/65/14	✓	
	หลัง L ยางปี 16 ขนาด 175/65/14	✓	
ยางขอบกระบอก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ยางกะโหลก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เบาะรอง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	