


วันที่.....

ກາງ



หมายเหตุเพิ่มเติม เขาค้างไปสู่วิทยาเขาค้างมา + ไชยเสถียรเสียง + ชุดสีรองเกาะ เสริมนางจัน

รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ลักษณะความเสียหาย
ระบบเครื่องยนต์	✓		
ระบบการขับเคลื่อน		✓	โซ่จากครกชำรุด/ร้าว
ระบบเกียร์	✓		
ระบบเรือนไม้	✓		
ระบบเบรกหน้า/หลัง		✓	เบรคหน้าปกติ / หลังไม่มีเบรคติดมา
ระบบไฟหน้า/หลัง	✓		
ระบบไฟเลี้ยวหน้า/หลัง	✓		
ยางรถ		✓	ใช้จนหมดอายุ
ล้อรถ		✓	ล้อเหล็กหน้า - ท่อคนละสาย + คนละแบบ
ใช้คนหน้า/หลัง	✓		
ท่อไอเสีย	✓		มีรอยร้าว + รอยฉีก
เบาะ	✓		
กระจกมองข้างซ้าย/ขวา	✓		มีรอยร้าวที่กระจก
พนักเก้าอี้หน้า/หลัง	✓		มีสนิมขาวที่พนักเก้าอี้
ขาตั้งเดี่ยว/ขาตั้งคู่	✓		
คันสตาร์ท	✓		
ตะกร้าน้ำรถ	-	-	ไม่มี
แผ่นป้ายทะเบียน	✓		กรอบป้ายร้าว
แตร	✓		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....

កេរ្តិ៍ឈ្មោះ ឈ្មោះ.