

ใบตรวจสภาพ


รุ่นรถ TOYOTA Vigo Champ Scab 2.5E สี เทา ทะเบียน นบ 4384896 วันที่ 6/6/66
 เลขโมล 196002
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ยาก ☐ ไม่ยาก 28 ต.ค. 67
 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดวก
☒ ภูเขาเจริโมท.....ดวก
☐ ธิโมท.....ดวก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในเก้	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>สีส้ม 9,000 KM</u>	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT) <u>MT</u>	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพื	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซค์อัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสเบอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT) <u>MT</u>	☒		1,000-
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT) <u>MT</u>	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้หนบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครี	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้ม	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย 1. ประตูซ้าย (สี)


2. แคปซ้าย (สี)

3. คิ้วหลังซ้าย (สี)

4. สมการะยะซ้าย (เคาะ)(สี)



ด้านหลัง 5. กันชนหลัง (เคาะ)



ข้างขวา 6. สมการะยะขวา (เคาะ)(สี)

สี 6,000 บาท 10,000-

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	/	/	
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	/	/	
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	/	/	
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	/	/	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด 265/70R16		/	/	
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด 9		/	/	
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด 9		/	/	
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด 9		/	/	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	ทาสีภาพ		/	/	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
ฝาครอบกระดก	☐ มี	☒ ไม่มี			/	/	
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			/	/	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี			/	/	