

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ ๐๕/๐๕/๖๔

ทะเบียน M-7899 ยี่ห้อ-รุ่น Isuzu

เลขไมล์ 18,540

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

ขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ

☒ กุญแจรีโมท 1 อัน 1 คัน

☐ รีโมทต่าง

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน

เบาะ ผ่าน ไม่ผ่าน

แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน

เตอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน

เร็คพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน

สัญลักษณ์ไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน

สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน

น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน

ท่อไอเสีย ผ่าน ไม่ผ่าน

แบตเตอรี่ ผ่าน ไม่ผ่าน

สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☒ พวงมาลัย Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ AUX ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ USB ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Navi ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กล้อง ๓๖ ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ เซ็นทรัลล็อก ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกพับ Auto ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ ผ่าน ไม่ผ่าน

ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน


ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน


ไฟตัดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน




ด้านหน้า

สีเงิน
เลขทะเบียน 11-11-11-11-11

ด้านหลัง



ด้านขวา



ด้านซ้าย

↑ 2 = 4000 11000 = 20000
 11000 = 20000

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี 2010 เบอร์ 225 / 50 R 17

ผ่าน ไม่ผ่าน

ผ่าน ไม่ผ่าน

ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี..... เบอร์...../.....R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน

ผ่าน ไม่ผ่าน

ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี..... เบอร์...../.....R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน

ผ่าน ไม่ผ่าน

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 .ยางปี..... เบอร์...../.....R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน

ผ่าน ไม่ผ่าน

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม มี ไม่มี

คิ้วบังแดด มี ไม่มี

ยางอะไหล่ มี ไม่มี

ชุดเครื่องมือ มี ไม่มี

แม่แรง มี ไม่มี

ฝาครอบดุมล้อ มี ไม่มี

ฝาครอบกระทะ มี ไม่มี

แม็กไลน์เนอร์ มี ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ

ลงชื่อผู้ตรวจ