

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA COMMUTER

สี ขาว

ทะเบียน สอ 4302 กทม.

วันที่ 29/12/66

เลขโมล 139346

แฉวนเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาชี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง 5.7.67

ระบบเกียร์

☐ Auto

☒ Manual

เชื้อเพลิง

☐ เบนซิน

☒ ดีเซล

☐ ไขมัน

☐ ไฟฟ้า

☐ LPG

☐ NGV

แก๊ส

☐ ลงเล่ม

☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน

☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ

☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก


Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันวอล์ก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แฉวน Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบนเตอรี่	☒		
14. เซนทาล็อค ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ันเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เกอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สลลลลลลลลลล	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซคอป	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุแหนบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ้มบ้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / น่นว / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....

ผู้ตรวจ (130)




ด้านหน้า 1. ฝากระโปรงหน้า (สี)

2. กันชนหน้า (สี)




ข้างซ้าย 3. ประตูหน้า (สี)



ด้านหลัง

สี = 6,000



ข้างขวา 4. แผงข้าง ซว (สี) (สี)

5. ประตูซว.

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 205/70 R15		☒		
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด 99		☒		
	หลัง R ยางปี 22 ขนาด 99		☒		
	หลัง L ยางปี 22 ขนาด 99		☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ใช้คฝาก้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		