

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น FORD RANGER คันที่ 131648 สี เทา ทะเบียน บจ 1645 ฉะเชิงเทรา วันที่ 4/5/67

เลขไมล์ 131648
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ติดมา
☐ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 2 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>R ขาด</u>		☒		1. ไฟในเก๋ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. เบ้าหม้อพัก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. โช้คอัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. ยางหุ้มแบริด		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครีษ		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. บั้มบั้น		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		14. พวงมาลัย (เส้น / หม่วง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า



ข้างซ้าย 1. กระป๋องหมอมบ (เตา)(สี).




ด้านหลัง 2. ผ้าท้ายมบ (เตา)(สี)

3. กระจกมองมบม (เตา)(สี).

4. งามหลังดาบม (เตา)(สี).

5. กันชนหลังมบ (เตา)(สี).



ข้างขวา 6. กระป๋องหมอมบ (เตา)(สี).

7. ประตูขวา (สี).

8. งามขวา (สี).

สี 1,200 x 8 = 9,600

ยาง 7,200.-

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 16 ขนาด 215/70R16	☒	
	หน้า L ยางปี 16 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 16 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 16 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระจุก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	แนวสลาฟ
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็คซีไดนาเวอร์	☐ มี ☐ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝากาย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	หัก
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	