

ใบตรวจสภาพ

รณรต วัฒนาวะ ๒ 2020 ส. ๙๑๖ ทะเบียน ยก ๑๑๔๒ วันที่ 31 ธ.ค 64

เลขไมล์..... 90714

เลขตัวถัง MROEB8cC401 15-729 เชอเพลิง

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาชี ☐ ขนาด..... ☒ ไม่ขนาด..... 28.2.64

☐ Auto ☒ Manual

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีมोट.....ดอก


Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ ✓	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี			
3. พวงมาลัย (ความสั้น , ความหน่วง , เสียง)	✓		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี			
6. สัญลัษณ์ไฟ	✓		
7. แอร์ (ความเย็น , กลิ่น)	✓		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี			
9. วิทย์/MPI3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี			
ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในถัง	✓		
2. ไฟหน้าปัด	✓		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
ชื่อผู้จอง ๖๐๙๑			
ชื่อผู้ชาย			
สมโภชน์			


ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. โฟหน้า	✓		
2. โฟหรีหน้า	✓		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. ไฟสูง	✓		
8. ไฟท้าย	✓		
9. ไฟหรีท้าย	✓		
10. ไฟเบรก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. น้ำมันเครื่อง ๓๐๐	✓		
2. น้ำมันเบรค	✓		
3. น้ำมันเพื่องถ่าย (AT)			
4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
6. น้ำหม้อพัก	✓		
7. น้ำฉีดกระจก	✓		
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		25๐๐
9. แบตเตอรี่	✓		
10. สายพาน	✓		
11. สภาพเครื่องยนต์	✓		
ระบบช่วงล่าง			
1. ลูกปืนล้อ			
2. ลูกหมากคันชัก			
3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
4. โช๊คอัพ			
5. กระบอกพวงมาลัย/แลด			
6. เบรค			
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเพื่องถ่าย (AT) (MT)			
9. ยางหนุนหนา			




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

รวม 17,700 15,500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ/ขนาด	1.5 นิ้ว	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ/ขนาด	1.5 นิ้ว	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ/ขนาด	1.5 นิ้ว	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ/ขนาด	1.5 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี	20 ขนาด	205/70/15		เปลี่ยน
	หน้า L	☐ ยางปี	20 ขนาด	205/70/15		เปลี่ยน
	หลัง R	☐ ยางปี	20 ขนาด	205/70/15		เปลี่ยน
	หลัง L	☐ ยางปี	20 ขนาด	205/70/15		เปลี่ยน
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				รับคงมณ 600
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระຈกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				เปลี่ยนแล้ว 3,500
ใช้คฝ้าย	☐ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรคหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				