

*

C2

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น TOYOTA Commuter 3.0 D4D HRF สี เทา ทะเบียน 897 9 256 นทว วันที่ 3/5/66


เลขโมล 101546
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 19 กย. 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในเก๋ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		R, ไม่ติด	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟเดย์ไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปัดลม	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / ห่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม พลาสติกกระชก สปอร์ตไลท์ ไม่ใส่ (500)



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (เคาะ) (สี)




ข้างซ้าย 2. ประตูซ้ายรถ (สี)

3. ประตูสไลด์รถ (สี)

5. หลังคารถ (สี)

4. แฉกข้างซ้ายรถ (สี)




ด้านหลัง 6. กันชนหลัง บบ, รถ (เคาะ) (สี)

7. ลำท้ายรถ (เคาะ) (สี)

8. ขนถ่ายรถ สารถ (สี)

สีรถเดิม = 17,000



ข้างขวา 9. แฉกข้างขวา รถ (สี)

10. หลังคารถ (สี)

11. ประตูขวา รถ (สี)

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		☒		
	หน้า L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		☒		
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		☒		
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 215/70R15		☒		
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 99		☒		
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 99		☒		
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 99		☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี หมดสภาพ		☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
แม็คซีโลเวอร์	☐ มี ☒ ไม่มี				
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี สร้อยหิน (ซ่อม)			☒	
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		