




ด้านหน้า คันชนด้านซ้าย
เบาะชน 6600 1500



ข้างซ้าย



ด้านหลัง คันชนด้านซ้าย
คันชน 6600 1500
1500



ข้างขวา เบาะชน 6600 1500
1500
รวม 8560

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	✓
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 20	ขนาด	215 / 60 / 16	✓	
	หน้า L	☐ ยางปี 20	ขนาด	215 / 60 / 16	✓	
	หลัง R	☐ ยางปี 20	ขนาด	215 / 60 / 16	✓	
	หลัง L	☐ ยางปี 20	ขนาด	215 / 60 / 16	✓	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ 7100 แท้แดงปี 2011 สี ฟ้า ทะเบียน ฉฉ 9089 วันที่ 30 มี.ย 64

เลขไมล์ 176026 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MR053K400001 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☒ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชขาด ☒ ไม่ขาด 16 สิงหาคม 64

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	<u>๓๔๕๖</u>	☒			1. ไฟหน้า	<u>500</u>	☒		<u>R4 มืด</u>
2. Push Start	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า		☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหวง, เสียง)		☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ		☒			6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒			7. ไฟสูง		☒		
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย		☒		
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	<u>1,000</u>	☒		<u>ไฟ LED มืด ไม่ติด</u>
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก		☒		
11. DVD	☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	<u>800</u>	☒		
15. Navi	☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒		
16. SD Card	☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi	☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
19. โรบาร์	☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพอก		☒		
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก		☒		
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒		
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒		<u>1760</u>
23. กระจากไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน		☒		
24. กระจากมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์		☒		
25. กล้อง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ				
27. กระจากพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก				
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
ระบบไฟภายในรถ					4. ใช้อัฟ				
1. ไฟในถัง		☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
2. ไฟหน้าบด		☒			6. เบรก				
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้จอง <u>๖๐๕๕</u>					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหนุนบน				

สมโภชน์