

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ SUZUKI SWIFT 1.2GL สี เทา ทะเบียน 8กค 5091 วันที่ 24/11/69


เลขไมล์ 116277
 แผ่นป้าย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ หมด ☒ ไม่หมด 21 มี.ค. 66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	-	-	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก <u>ขาด</u>		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	-	-	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	-	-	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โชคอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	-	-	
6. ไฟถยนต์ไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้มแบริม	-	-	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	-	-	
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป์	-	-	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	-	-	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย 2. ประตูหน้าซ้าย (เคาะ) (สี)

3. ประตูหลังซ้าย (เคาะ) (สี)

สี 3,000 / ยาง 1,100 x 4

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
หน้า L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
หลัง R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
หลัง L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 18 ขนาด 175/65 R15		✓	
หน้า L ยางปี 18 ขนาด 99		✓	
หลัง R ยางปี 18 ขนาด 99		✓	
หลัง L ยางปี 18 ขนาด 99		✓	
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี ขาด 3 มาน L, R หลัง R		✓	
คิ้วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ ☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม็กซีไลเนอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี ผิด		✓	
ใช้ค้ำท้าย ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ไฟเบรกล้างคา ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		