

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Nissan NP300Kab 2.5 สี ส้ม ทะเบียน 202ฝ 3878 กท วันที่ 20/7/66


เลขโมล 51979
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาติ 18 ส.ค. 65
☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันวอล์ก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริเตอร์รี		☒	
14. เข็มกลัดล็อค ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ฟิล์มแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลางับ		☒	
1. ไฟหน้า	☒			4. โชคอัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค		☒	
3. ไฟสวิตไคร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ		☒	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ		☒	
8. ไฟท้าย <u>ตาม L+R</u>	☒			11. ชัมป็น		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (ตะแกรง).


2. กันชนหน้า (ตะแกรง).



ข้างซ้าย 3. แก้มซ้าย (ตะแกรง).

4. ประตูซ้าย (ตะแกรง).


5. ล้อกระบอกซ้าย (ตะแกรง).



ด้านหลัง 6. ฝาท้าย (ตะแกรง).

๕ = 18,000

๗๖4 ไร่.



ข้างขวา

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด		195 R15	☒	
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด		7	☒	
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด		9	☒	
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด		9	☒	
ยางขอบกระจก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☒	
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☒	
แม็คซีไลเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☒	
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ไฟเบรกหลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	