

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nissan NP300 4 ประตู สี ดำ ทะเบียน ทบ 9146 ตรัง วันที่ 15/10/68

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1 ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขไมล์ 120860 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันพัด	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. แบตเตอรี่	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. สายพาน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. อินเตอร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. เทอร์โบ	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. กรองแอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. ฝาครอบเครื่อง	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		16. แผ่นกันความร้อน	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒	☐	
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
24. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง	☒	☐		4. โช้คอัพ	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐	☒	☐		7. ครีซ	☒	☐	
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. บัมเปอร์	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐	☒	☐		10. ปีกนก	☒	☐	
6. ไฟดย์ไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสียง)	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		12. แผ่นใต้เครื่อง	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		13. ท่อไอเสีย	☒	☐	
9. ไฟเบรก	☒	☐		14. ท่อว่างเครื่อง	☒	☐	
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		15. ท่อว่างเกียร์	☒	☐	


หมายเหตุเพิ่มเติม รถดีเซล, ว่างกับน้ำหนัก




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คคติม	☒ แม็คคแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หน้า L	☐ แม็คคติม	☒ แม็คคแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง R	☐ แม็คคติม	☒ แม็คคแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง L	☐ แม็คคติม	☒ แม็คคแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด	265/60R18		
	หน้า L	ยางปี 22	ขนาด	7		
	หลัง R	ยางปี 22	ขนาด	7		
	หลัง L	ยางปี 22	ขนาด	91		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม็กซ์ไฮเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้คฝาก้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				