

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ IGUZO D-MAX spark 2.5B สี ขาว ทะเบียน บข 2014 วันที่ 7/1/66

เลขโมล 193762

แผ่นเฝ้า ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ หมด ☒ ไม่หมด 27 มี.ย 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโอดีเซล

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. ไฟถ่วง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันดี</u>		☒	3,500.-
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์ <u>น้ำมันดี</u>		☒	4,000.-
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันทัน <u>ทศพร</u>		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้ควิป <u>ทศพร</u>		☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค <u>ทศพร</u>		☒	
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟถ่วง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟถ่วงท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มแบริม	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ <u>ตัว + เสียบดัง</u>		☒	= 7,500.-
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบับ	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปัดฝน	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสียง)		☒	ค่าล้อ 200.-
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. <u>มือ</u> <u>ทศพร</u>		☒	

หมายเหตุเพิ่มเติม ไฟท้ายท้ายรถ (1000) ฝาครอบเครื่องใหม่ (3,500) ฝากระโปรงพิกเก็ต (200)
 ฝาปิดล้อหน้าใหม่ (200)



ด้านหน้า

ข้างขวา 1. กระบะ + ฝากระบะ (สี)



ด้านหลัง 2. ฝากระบะ (สี)

3. กระจกล้อหน้า (สี)

ข้างซ้าย 4. กระบะ + ฝา (เทา) (สี)

5. กระจกล้อหน้า (สี)

สี 5,000 / ยาง 2,500 x 4.

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระบะ / ขนาด 17 นิ้ว	✓		
หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระบะ / ขนาด 17 นิ้ว	✓		
หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระบะ / ขนาด 17 นิ้ว	✓		
หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระบะ / ขนาด 17 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 16 ขนาด 215/60 R17		✓	
หน้า L ยางปี 16 ขนาด 215/60 R17		✓	
หลัง R ยางปี 18 ขนาด 215/65 R17		✓	
หลัง L ยางปี 18 ขนาด 215/65 R17		✓	
ยางขอบกระบอก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
ยางอะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
ฝาครอบดุมล้อ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
ฝาครอบกระบอก ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
แม็กซิลเลอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ใช้ผ้าท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
เสาอากาศ ☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
ไฟเบรกหลังคา ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	

6. กระจก (สี) = 500.-