

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ D-max SPARK Single cab - m ทะเบียน 25 2014 ณ วันที่ 1/3/66


เลขโมล 193843
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 27/6/66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท ดอก
☐ รีโมท ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดอร์รี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจุไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				13. เกอร์โบ			
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลกจับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. โชคอัพ			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุพวงมาลัย/แลค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป็น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หม่นวง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว			
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว			
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว			
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว			
สภาพยาง	หน้า R ยางปี <u>23</u> ขนาด <u>215/70</u>			
	หน้า L ยางปี <u>23</u> ขนาด <u>~</u>			
	หลัง R ยางปี <u>23</u> ขนาด <u>~</u>			
	หลัง L ยางปี <u>23</u> ขนาด <u>~</u>			
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี			
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
โซ้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			