

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota Yaris ปี 2017

สี 819

ทะเบียน ก.จ 3559 วันที่ 20/ก.พ./64

เลขไมล์ 68073

เลขตัวถัง MR2B333F390118

ระบบเกียร์

☒ Auto

☐ Manual

กุญแจ

☐ ธรรมดา

☐ ดอก

เชื้อเพลิง

☒ เบนซิน

☐ ดีเซล

☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท

☐ ดอก

เลขเครื่อง

☐ ไฟฟ้า

☐ LPG

☐ NGV

☐ รีโมท

☐ ดอก

แผ่นเพลท

☒ มี

☐ ไม่มี

แก๊ส

☐ ลงเล่ม

☐ ไม่ลงเล่ม

Bookservice

☐ มี

☐ ไม่มี

เลขตรงกัน

☒ ตรง

☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน

☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน

☒ 2WD

☐ 4WD

เลขคาน

☐ มี

☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ประกันภัย

☐ มี

☒ ไม่มี



ภาษี ☒ ขาด 7 ก.พ 64 ☐ ไม่ขาด

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		สีเบต 9
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		เบต 822
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		ไฟติด	9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		800
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			1,500
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้คัท			
1. ไฟในถัง	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลด			
2. ไฟหน้าปิด	☒			6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริ่ง			

ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย



สมโภชน์



ด้านหน้า กระจกหน้ารถสีชาด ข้างซ้าย

สีเงิน 6 เดือน, ฝากระโปรงหลัง

รวม 2500 + 2000



ด้านหลัง กระจกหน้ารถ

สีเงิน 6 เดือน 2000

ข้างขวา ประตูหน้าด้านขวาสีเงิน 6 เดือน 2000

รวม 24000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	✓
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี	17	ขนาด	185/60/15	✓
	หน้า L	☐ ยางปี	17	ขนาด	185/60/15	✓
	หลัง R	☐ ยางปี	17	ขนาด	185/60/15	✓
	หลัง L	☐ ยางปี	17	ขนาด	185/60/15	✓
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี				
กระຈกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ใช้คฝ้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ไฟเบรคหลังค	☒ มี	☐ ไม่มี				✓