

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 11 1 66

ทะเบียน ผล 8560 รอนกัน	ยี่ห้อ-รุ่น Isuzu Dmax Hi	หมายเหตุ ภาษีจาก 24 พ.ช. 65
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☒ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ชำระเอง		
นัดลูกค้า เวลา	กำหนดเสร็จ 3 วัน 02/01/66 เวลา	เสร็จจริง เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ไม้ + 62/66 + 62/66 ประเมิน 2 1 เปลี่ยนโช้ในว 1 เส้น 4 2 เปลี่ยนน้ำมันคิ้ว 5 3 6 8 10 ตรวจแล้ว		
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ไม้ ประเมิน 1 1 กันชนหน้า (สีดอ L) 5 2 6 3 7 4 8 9 10 11 12 ตรวจแล้ว		
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 1 ลอกสติกเกอร์จากตู้ 2 3 ตรวจแล้ว		
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 1 รอนกัน กันรอย 2 3 ตรวจแล้ว		
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 3 1 เปลี่ยนหมอนคิ้ว (10/26/11/66) 3 2 ล้างหมอนคิ้ว + 1 4 5 6 ตรวจแล้ว		
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 3 5 2 4 6		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ