

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ MG3 1.5 2017 สี เทา ทะเบียน 85 817 วันที่ 15/7/62
 เลขไมล์ 52147 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ญวณแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MM52V231500119683 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญวณแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง K12BS211105 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>67 62 2</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. ไรบารี ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในแก่ง	☒		
2. ไฟหน้าปัด	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			


ระบบช่วงล่าง			
3. ยางกันฝุ่นเพลาคับ			
4. รอยร้าวโช๊คอัพ			
5. กระจุกพวงมาลัย/แลค			
6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง			
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหนุนหมอบ			
10. เบรก			
11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ 176
 ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย สีเงิน 66500 บาท ปรอท L 750



ด้านหลัง



ข้างขวา

2 = 30000 บาท = 20000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....17.....ขนาด.....	185/65/15	✓		
	หน้า L	ยางปี.....17.....ขนาด.....	185/65/15	✓		
	หลัง R	ยางปี.....17.....ขนาด.....	185/65/15	✓		
	หลัง L	ยางปี.....17.....ขนาด.....	185/65/15	✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี					