

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ SWIFT GL ปี 2015 ทะเบียน กฉ-๙๙๘๔ วันที่ ๑๖/๕/๖๒

เลขไมล์ 42,104 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภาษี ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภาษี ☐ ดอก

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท..... ดอก

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคย์ติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ภาษา ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ ๒๙/๔/๖๓

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ไม่ครบ</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐	10L	7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี <u>2</u>	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพอก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	

ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
ระบบช่วงล่าง			
1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒	☐	
4. รอยรั่วโช๊คอัพ	☒	☐	
5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒	☐	
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
9. ยางหุ้มแหนบ	☒	☐	
10. เบรก	☒	☐	
11. เชื้อค้ำ	☒	☐	


ชื่อผู้ตรวจ.....

ชื่อผู้ส่งงาน.....


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

1167 2000, 50 - 10,000
1167 2000 2 - 2,500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	ผ่าน			
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว				
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว				
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว				
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 12 ขนาด 13				
	หน้า L	ยางปี..... ขนาด.....				
	หลัง R	ยางปี..... ขนาด.....				
	หลัง L	ยางปี..... ขนาด.....				
ยางขอบกระຈก	☐ มี ☒ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี					
คว้งบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี					

1167 2000 2 - 2,500