

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Ranger Qcab 2.2XL Hi สี ดำ ทะเบียน 20มร 7059 กทม วันที่ 23/8/66


เลขไมล์ 13223
 แผ่นป้าย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด ไม่เสีย
☒ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันรั่ว</u>	☒		ไฟ
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดเดอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์ <u>สั่น</u>	☒		1.50
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			กระจกขาด	14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			360	15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค <u>พวงมาลัยหัก</u>	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ <u>(MT)</u>	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย <u>(MT)</u>	☒		
6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		ล้อว่าง
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						Food

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้าตก <ซ่อม-เปลี่ยน> (สี)



ข้างซ้าย 2. คิวกันชนซ้ายตก <เปลี่ยน> (สี)

3. คิวล้อหน้าซ้าย <สี>


4. คิวคองหลังซ้ายตก <ซ่อม-เปลี่ยน> (สี)



ด้านหลัง

สีสเปรย์

ข้าง 2 สี 16 2



ข้างขวา

5. แก้มขวาหมุดตก <เคาะ> (สี)

6. คิวล้อหน้าขวาตก <เปลี่ยน> (สี)

7. คิวกันชนหน้าขวาตก <เปลี่ยน> (สี)

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คเดิม ☒	แม็คแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
	หน้า L	☐	แม็คเดิม ☒	แม็คแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
	หลัง R	☐	แม็คเดิม ☒	แม็คแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
	หลัง L	☐	แม็คเดิม ☒	แม็คแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด	265/70R16		/	
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด	99		/	
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด	99		/	
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด	99		/	
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี		/	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี		/	
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี		/	
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		/	
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		/	
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี		/	
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี		/	
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี		/	
แม็กซีไฮเนอว์	☒	มี	☐	ไม่มี		/	
กระดกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี		/	
ใช้คฝาก้าย	☐	มี	☒	ไม่มี		/	
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี		/	
ไฟเบรกลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี		/	