

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ๗๕ ลิ 6 ประตู ปี 2013 สี เทา ทะเบียน 1ฒน 804 วันที่ 21/๓๐ 63


เลขไมล์ 88325 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MHY6DN71T00334668 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☒ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด ไม่ 660 บาท

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท ดอก
☐ รีโมท ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	<u>PVC</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒			
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง	☐ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		
6. สัญลักษณ์ไฟ		☒			6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒			7. ไฟสูง		☒		
8. Airbag	☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย		☒		
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย		☒		
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก		☒		
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth	☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒			
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒			
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้	☒			
20. เซ็นทรัลล็อก	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒			
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒		
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่			☒	
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒			
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ				
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก				
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ				
ระบบไฟภายในรถ					4. ใช้อัต				
1. ไฟในถัง		☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
2. ไฟหน้าปิด		☒			6. เบรก				
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
					9. ยางดูแลหน				

ชื่อผู้จอง 6๗๕
 ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา ประตูจาลัด 8 วัน เป็น 16 คน
11 คน

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 14 นิ้ว	☒	☐	
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 14 นิ้ว	☒	☐	
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 14 นิ้ว	☒	☐	
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 14 นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี..... 13 ขนาด..... 185 / 14	☐	☒	
หน้า L ☐ ยางปี..... 13 ขนาด..... 185 / 14	☐	☒	
หลัง R ☐ ยางปี..... 13 ขนาด..... 185 / 14	☐	☒	
หลัง L ☐ ยางปี..... 13 ขนาด..... 185 / 14	☐	☒	
ยางขอบกระจาก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
คิ้วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
ยางอะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
ฝาครอบดุมล้อ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
แม็กซีไดเนอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
กระจากหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
โซ๊คฝาท้าย ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ไฟเบรกลังคา ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	